

Alvorens gebruik van de Spytze pneumatische hamer, dient men te controleren dat alle delen van de hamer vast zijn.

De maximale werkdruk bedraagt 6 bar

Het dragen van onderstaande persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist :



- Helm
- Veiligheidsbril
- Gehoorbescherming
- Werkschoenen met stalen neus
- Werkhandschoenen

Voorkom het in werking zijn van het Spytze gereedschap, zonder dat deze met het werkstuk in aanraking is. Dit voorkomt schade aan mens en gereedschap.

Het Spytze gereedschap dient voortdurend door middel van ongedoopte minerale smeerolie gesmeerd te worden.

Dagelijks dient te worden gecontroleerd of eventuele handgrepen vastzitten.

Voorkom zoveel als mogelijk het maken van loze slagen. Dit voorkomt breuk van cylinder en zuiger.

Uw leverancier :